

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Produktnamn	Status	BVB ID	Version	Status	Artikelnummer	Totalt	Innehåll	Social hållbarhet
Multidetektor MCD573X	Publicerad	116977	1	Publicerad	30-5000003-02-05	Accepteras	Accepteras	Nej
Multidetektor MCD 573X-S	Publicerad	116979	1	Publicerad	30-5000007-02-XX	Accepteras	Accepteras	Nej
Larmknapp MCP545X-1 N	Publicerad	116984	1	Publicerad	265200	Accepteras	Accepteras	Nej
Brandförsvarstablå B5-MMI-FPS-S	Publicerad	116989	1	Publicerad	20-1230117-01-01	Accepteras	Accepteras	Nej
Brandlarmcentral B6-SCP2020A	Publicerad	116991	1	Publicerad	20-1150012-01-xx	Accepteras	Accepteras	Nej
Brandlarmcentral B5-SCP3020A	Publicerad	116992	1	Publicerad	20-1050002-01-xx	Accepteras	Accepteras	Nej
Brandlarmcentral B7-SCP520	Publicerad	116993	1	Publicerad	20-1151000-01-xx	Accepteras	Accepteras	Nej
Brandlarmcentral B6-SCP1020A	Publicerad	116994	1	Publicerad	20-1150020-01-xx	Accepteras	Accepteras	Nej
Detektorsockel USB502-1 standard base	Publicerad	116995	1	Publicerad	30-4100005-01-xx	Accepteras	Accepteras	Nej
Slingsirén röd BX-SOL-R	Publicerad	116996	1	Publicerad	20-2100008-01-xx	Accepteras	Accepteras	Nej
Slingblxtljus röd BX-FOL	Publicerad	116997	1	Publicerad	20-2100009-01-06	Accepteras	Accepteras	Nej
IN/Utgångsmodul BX-OI3	Publicerad	116998	1	Publicerad	20-2100001-01-xx	Accepteras	Accepteras	Nej
Reläutgångsmodul BX-O1	Publicerad	116999	1	Publicerad	20-2100015-01-xx	Accepteras	Accepteras	Nej
Reläutgångsmodul BX-REL4	Publicerad	117000	1	Publicerad	20-2100004-01-xx	Accepteras	Accepteras	Nej
Ingångsmodul BX-AIM	Publicerad	117001	1	Publicerad	20-2100005-01-xx	Accepteras	Accepteras	Nej
Ventilationskanaldetektor LKM593X	Publicerad	117002	1	Publicerad	30-5500001-01-01	Accepteras	Accepteras	Nej
Brandförsvarstablå B5-EPI-FPS-S	Publicerad	117003	1	Publicerad	20-1230113-01-xx	Accepteras	Accepteras	Nej

Miljöbyggnad 2.1/2.2 ind. 14 (ej rel) BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Miljöbyggnad 2.1 och 2.2 ind. 15 (ej rel. BSAB) BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller ej utfasningsämnen över klassificeringsgränser vilket motsvarar

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Miljöbyggnad 3.0/ind.13 BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 3.0).

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Miljöbyggnad 3.0/ind.14 (ej relevant BSAB) BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GI

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Samtliga BSAB-koder REDOVISNING: Enligt bvd3 eller senare (motsvarar SILVER- och GULD-nivån i MB 3.0 ind. 13 t.o.m. 31/12-18)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Samtliga BSAB-koder REDOVISNING: Enligt e-bvd2015 (motsvarar SILVER och GULD-nivån i MB 3.0 ind. 13)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Samtliga BSAB-koder INNEHÅLL: Utfasningsämnen förekommer ej över klassificeringsgränser (motsvarar SILVER-nivån i MB 3.0 ind.14)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Samtliga BSAB-koder INNEHÅLL: Riskminskningsämnen OCH Utfasningsämnen förekommer ej över klassificeringsgränser samt emissionerna överstiger ej LCI-värde

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

BREEAM-SE 2017, Mat07 (2p.) Andra poängen- installationer. Produkt innehåller inte utfasningsämnen (2p.)- Installationsprodukt

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

BREEAM 2013 Mat08 (ej relevant BSAB) BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller ej utfasningsämnen över klassificeringsgränser.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja